番号．6

液漏れを初期段階でパッと発見できないでしょうか？

何でも相談！！
わがままオーダー

お客様のご要望・お困りごと

液漏れを初期段階でパッと発見できないでしょうか？何か良いアイデアはありませんか？？

検討・対策

ポンプを分解せずに漏れ液が外側から検知できる構造検討を行い、PBメカの≪スプリングケースに覗き窓≫を設置する提案をさせて頂きました♪

その結果・お客様の声

お客様の要望にお応えすることができて喜んで頂けています♪『今後は工程パトロールで漏れを素早く検知できるので助かる。』と有難い言葉を頂きました。

三和工機株式会社
http://www.mechanicalseal.jp
〒639-1107　奈良県大和郡山市若槻町７番１号
TEL：(0743) 53-1356　FAX：(0743) 55-0348